

Einfaches Auswuchten an Drehmaschinen

Unruhiger Lauf,
niedrige
Drehzahlen
und schlechte
Oberflachen
durch
exzentrische,
unwuchtige
Werkstucke?



MPM-Auswuchtring mit Wuchtsegmenten: 3.WRS.xxx
Patentiert

Kein Problem mit MPM-Auswuchtringen!
Einfach die Wuchtsegmente verschieben
oder wahlweise gezielt mit BMT150M auf
Ausgleichs-Position stellen.



Auswuchtelektronik
komplett mit
Sensoren:
3.BMT150M